


Cantiere: Salona			Modello: 45		
Tipo:	Cabinato	Lunghezza:	13,55 m	Motore:	Volvo Penta D2 55
Bandiera:	Italia	Larghezza:	4,20 m	Potenza:	1 x 55 Hp
Costruzione:	2003	Immatricolaz:	2004	Trasmissione:	Sail-Drive
Prezzo	107.000,00 € IVA Inclusa				
				Visibile:	Emilia Romagna



poppa



layout



poppa sx



dinette

Dati Tecnici	
Serbatoio Carburante:	270 l
Serbatoio Acqua:	400 l
Categoria navigazione:	A - Senza alcun limite
Timone:	Ruota
Dislocamento:	11.000 Kg

Abitabilità		Tipologia cabine	
Posti Letto Cabine:	8	2 Matrimoniale italiana	1 Matrimoniale a V di prua
Posti Letto Salone:	2	1 Doppia letti a castello	2 Toilette doccia no bidet
Posti Letto Totali:	10	1 Dinette Trasformabile	
Posti Letto Equip.:	0		

Materiali



poppa dx



dinette 2

Vele Sup. Vele: **0,00 mq**
Randa
Genoa
Numero Alberi: **1** Altezza Alberi:

Altri Dati Tecnici

Altri Dati Motore

Anno: **2003**

Mot. secondario

Strumentazione elettronica di navigazione

Bussola, DSC vhf, Ecoscandaglio, Log, Pilota automatico, Plotter con antenna GPS, Radar, Stazione vento

Allestimento tecnico e di coperta

Ancora, Batterie, Caricabatterie, Doccia esterna, Doppia timoneria, Passerella, Pompa di sentina elettrica, Pompa di sentina manuale, Pozzetto Teak, Presa 220V banchina, Presa acqua banchina, Salpa Ancore Elettrico, Scaletta da bagno, Tender, Winch

Dotazioni domestiche di bordo

Boiler, Prese interne 12v, Prese interne 220v

Intrattenimento

Altoparlanti, Radio AM/FM, Stereo

Accessori Vele

Avvolgi Fiocco, Avvolgi Randa

Cucina ed elettrodomestici

Cucina, Forno, Frigorifero interno

Tappezzerie

Bimini, Cappottina, Cuscineria completa

Note generiche sugli accessori



pozzetto



cucina



tuga



cabina poppa dx



pozzetto 2



cabina poppa sx

Note

Salona 45

Sempre usato privatamente.

Lavori eseguiti

2020: revisione motore - sostituzione guarnizione sail drive - randa full batten

2019: genoa - raymarine Element S display di navigazione - batterie di servizio 2 x 200 amp - caricabatteria - wc elettrico bagno prua

2017: lucidatura scafo - rinnovo teak - sostituzione Catena 70 m

2011: sostituzione alternatore - sostituzione guarnizione sail drive - revisione sail drive - sostituzione gomito gas scarico motore - sostituzione prese a mare compreso passacafi



spray 2



bagno poppa



spray



cabina prua



timone



teak



ancora



randa



verricello



intera 2



intera



radar